

Regione Piemonte

Provincia di Torino



COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

*VARIANTE STRUTTURALE DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.
redatta ai sensi della L.R.. 1/2007*

SUB AREA: VAL GERMANASCA

COMUNE: MASSELLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMMITTENTE

SCHEDE VALANGHE (SIVA)

Elaborato	Scala	
5.14	—	<i>Elaborazione indagini geologiche e geomorfologiche (giugno 2012):</i> Dott. Geol. Eugenio ZANELLA
CODICE: 13009-C40-0		<i>Elaborato conforme all'originale, non soggetto a modifica</i> <i>EDes Ingegneri Associati</i>
REVISIONE	DATA	 Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO <i>Collaborazione:</i> Dott. Geol. Sara CASTAGNA
		<small>EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010 Corso Peschiera 191, 10141 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902 www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu</small>



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Troncea - località Massello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1450
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1680
Sito valanghivo n°	05_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	30	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud-Ovest	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Prato in degrado 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Prato/pascolo Corso d'acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Roberso - località Massello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2450	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1160
Dislivello (m):	1290	Lunghezza reale (m):	3350
Sito valanghivo n°	06_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	38	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale Prato/pascolo

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gros Passet - località Gros Passet , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	1550	Lunghezza reale (m):	3800
Sito valanghivo n°	07_V_TO	Sito ASTV	83_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	40	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Prato/pascolo • Corso d'acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d'acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Rotabili 	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Testa Cialabrie - località Gros Passet , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1550
Dislivello (m):	1300	Lunghezza reale (m):	2520
Sito valanghivo n°	08_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	36	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Prato/pascolo
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
	Non presenti	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Balsiglia - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1900	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	600	Lunghezza reale (m):	1000
Sito valanghivo n°	09_V_TO	Sito ASTV	82_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Dato non rilevato
Morfologia	Dato non rilevato	Andamento planimetrico	Dato non rilevato
Inclinazione media	45	Morfologia	Dato non rilevato
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	99
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Prato in degrado 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili Rotabili Persone travolte 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	<ul style="list-style-type: none"> 30.11.2008
18 gennaio 1885	<ul style="list-style-type: none"> Persone travolte Fabbricati civili 	Note generali	Scesa piu volte nell'inverno 2008/09
20 febbraio 1930	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricati civili 		
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 		

FOTO		FONTI	
Non presenti		18 gennaio 1885	<ul style="list-style-type: none"> La gazzetta del popolo 24-01-1885
		20 febbraio 1930	<ul style="list-style-type: none"> L'eco del Chisone 1-03-1930
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Clot del Mian - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2100	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1350
Dislivello (m):	750	Lunghezza reale (m):	1250
Sito valanghivo n°	10_V_TO	Sito ASTV	81_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	15	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bric dei Denti - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2300	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1400
Dislivello (m):	900	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	11_V_TO	Sito ASTV	80_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Prato in degrado 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Nel corso d'acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
gennaio 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpoderale; non si conosce la data certa dell'evento.
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 		
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Ciampas - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1450
Dislivello (m):	750	Lunghezza reale (m):	1300
Sito valanghivo n°	12_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpoderale; non si conosce la data certa dell'evento.
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Ortiare - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1500
Dislivello (m):	680	Lunghezza reale (m):	1600
Sito valanghivo n°	13_V_TO	Sito ASTV	79_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	30	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	24
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpoderale; non si conosce la data certa dell'evento.
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Lago del Vallone - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2220	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1600
Dislivello (m):	620	Lunghezza reale (m):	1270
Sito valanghivo n°	14_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	27	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d'acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Nel corso d'acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpodereale; non si conosce la data certa dell'evento.
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito La Vergia - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2880	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1600
Dislivello (m):	1280	Lunghezza reale (m):	3100
Sito valanghivo n°	15_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	45	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	27
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Rotabili • Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco • Rotabili 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpoderale; non si conosce la data certa dell'evento.
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Rio Secco - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1650
Dislivello (m):	1300	Lunghezza reale (m):	2400
Sito valanghivo n°	16_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Roccia affiorante • Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel fondovalle • Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Fea Nera - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1680
Dislivello (m):	1170	Lunghezza reale (m):	2220
Sito valanghivo n°	17_V_TO	Sito ASTV	78_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	45	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel fondovalle Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Piano di Fea Nera - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	171040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2840	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	2200
Dislivello (m):	640	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	18_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	25
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Miuls - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	171040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2950	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	2300
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	19_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Tortuoso
Inclinazione media	34	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Sud	Inclinazione media	22
Substrato	• Detrito di falda (ghiaione)	Substrato	• Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	• Nel corso d`acqua • Nel fondovalle	Tipologia	• Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
• Nessun danno		• Nessun danno	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	• Nessun danno	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Ruelas - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	171040
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2820	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	2180
Dislivello (m):	640	Lunghezza reale (m):	1780
Sito valanghivo n°	20_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	20
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Truc della Tampa - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2700	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1660
Dislivello (m):	1040	Lunghezza reale (m):	1700
Sito valanghivo n°	21_V_TO	Sito ASTV	77_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	50	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Roccia affiorante Detrito di falda (ghiaione) 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti Detrito di falda (ghiaione)
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Rotabili Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco Rotabili 	Note generali	Nel 2009 ha danneggiato la strada interpoderale; non si conosce la data certa dell'evento.
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Pelvo - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1600
Dislivello (m):	1000	Lunghezza reale (m):	1650
Sito valanghivo n°	22_V_TO	Sito ASTV	76_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Non nota

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Impluvio	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	28
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
1972	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Autin - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2600	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1560
Dislivello (m):	1040	Lunghezza reale (m):	1900
Sito valanghivo n°	23_V_TO	Sito ASTV	75_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	38	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	34
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale • Arbusteto

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Bosco

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Comba Gorgia - località Balsiglia , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2050	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1480
Dislivello (m):	570	Lunghezza reale (m):	980
Sito valanghivo n°	24_V_TO	Sito ASTV	74_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	40	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	34
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
11 aprile 1963	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
10 giugno 1972	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 		
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Pelvo - località Castello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2760	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1600
Dislivello (m):	1160	Lunghezza reale (m):	2260
Sito valanghivo n°	25_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	45	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Est	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua senza vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Bric Ghinivert - località Castello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2850	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1750
Dislivello (m):	1100	Lunghezza reale (m):	2800
Sito valanghivo n°	26_V_TO	Sito ASTV	73_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	A balze
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Confluenza di canali
Inclinazione media	43	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	20
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Detrito di falda (ghiaione) • Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Corso d`acqua senza vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Alla base del canalone 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009

FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gran Cassas - località Castello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2200	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1680
Dislivello (m):	520	Lunghezza reale (m):	1080
Sito valanghivo n°	27_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 10 - 30 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Zona delle creste	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Rettilineo
Inclinazione media	36	Morfologia	Pendio aperto
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	32
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Pascolo con rocce affioranti 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Arbusteto Pascolo con rocce affioranti
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Alla base del versante 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 		<ul style="list-style-type: none"> Bosco
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
2009	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
	Non presenti		Non presenti
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Castello - località Castello , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2180	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1400
Dislivello (m):	780	Lunghezza reale (m):	1780
Sito valanghivo n°	28_V_TO	Sito ASTV	72_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Fra le creste e il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Ovest	Inclinazione media	28
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Arbusteto • Prato in degrado 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> • Canale in bosco di latifoglie • Arbusteto
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> • Nel corso d`acqua • Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> • Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
febbraio 1969	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco 	Note generali	Non si conosce la data certa dell'evento del 2009
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Gros Passet - località Gros Passet , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2080	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	780	Lunghezza reale (m):	1430
Sito valanghivo n°	29_V_TO	Sito ASTV	
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	38
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Non presenti		Mod.7 Aineva	Non disponibile
		Note generali	
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Monte Lapare' - località Gros Passet , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	2080	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1300
Dislivello (m):	780	Lunghezza reale (m):	1480
Sito valanghivo n°	30_V_TO	Sito ASTV	71_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni
ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	38	Morfologia	Impluvio
Esposizione media	Nord	Inclinazione media	38
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale
ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	
DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	
EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
Note generali			
FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998



SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE

Scheda di Caratterizzazione del Sito Valanghivo

sito Roberso - località Roberso , Massello (Torino)

Bacino Idrografico:	Germanasca, Germanasca di Massello	Sezione CTR:	172010
Quota massima di distacco (m s.l.s.):	1800	Quota minima di arresto (m s.l.s.):	1150
Dislivello (m):	650	Lunghezza reale (m):	1450
Sito valanghivo n°	31_V_TO	Sito ASTV	70_31
Tavola cartografica	Val Germanasca	Tavola ASTV	Massello
Modalità di acquisizione	Fotointerpretazione e archivio	Frequenza	Ogni 1 - 10 anni

ZONA DI DISTACCO		ZONA DI SCORRIMENTO	
Ubicazione	Entro il limite del bosco	Profilo	Rettilineo
Morfologia	Pendio aperto	Andamento planimetrico	Curvilineo
Inclinazione media	42	Morfologia	Canalone
Esposizione media	Nord-Est	Inclinazione media	30
Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Bosco di latifoglie 	Substrato	<ul style="list-style-type: none"> Corso d`acqua con vegetazione ripariale

ZONA DI ARRESTO		OPERE DI DIFESA	
Luogo di arresto	<ul style="list-style-type: none"> Nel corso d`acqua Nel fondovalle 	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Assenti
Note		Note	

DANNI POTENZIALI		DANNI ACCERTATI	
Non presenti		<ul style="list-style-type: none"> Bosco 	

EVENTI NOTI		INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
marzo 1969	<ul style="list-style-type: none"> Nessun danno 	Mod.7 Aineva	Non disponibile
dicembre 2008	<ul style="list-style-type: none"> Rotabili 	Note generali	

FOTO		FONTI	
Non presenti		Non presenti	
Rilevatore	Maria Cristina Prola	Data di rilevamento	1998